



## サカエチカ大規模リニューアル ～工事進捗状況～



天井パネル撤去工事が6月から始まり、現在までに各通路の天井パネル（中央部分）撤去が終了し、現在はクリスタル広場の作業を進めています。

撤去したパネルは、天井内設備工事完了後（9月以降）復旧予定です。

### ■天井パネル撤去・復旧工事

《工事期間》

平成29年9月初旬～

平成30年1月中旬予定



クリスタル広場イメージ図

#### ▼クリスタル広場の現在の様子



#### ▼東通路 天井パネル撤去後の状況



#### ▼クリスタル広場照明器具撤去作業



#### ▼西通路 天井内設備工事の様子

